

MCC modèle réduit

①

e3a PSI

A.1. * $E = \phi_0 \Omega$ et $C_{em} = \phi_0 i$

ϕ_0 est notamment fonction de i_c courant dans les bobines de stator (inducteur) si elles existent (pas à à ...) et des caractéristiques géométriques et magnétiques du stator.

A.2. (1) $U = L \frac{di}{dt} + E + Ri$

A.3. $J \frac{d\Omega}{dt} = C_{em} - C_u - \mathcal{C}$

Avec l'échance et A1:

(2) $J \frac{d\Omega}{dt} = \phi_0 i - C_u - \beta \Omega$

A.4. * Il suffit de diminuer la tension d'alimentation de l'induit;

si on fait $U=0$ dans (1),

$$L \frac{di}{dt} + Ri = -\phi_0 \Omega, \text{ itend}$$

vers $-\phi_0 \Omega / R$ et C_{em} vers $-\phi_0 \frac{\Omega}{R} < 0$,

le moteur va ralentir.

* Si le moteur n'est pas alimenté, (2)

$i=0$ donc $\phi_0 i = 0$

$$* \quad J \frac{d\Omega}{dt} + \beta \Omega = -C_u < 0 \text{ et constant}$$

donc le moteur se l'arrête.

A.5. En régime nominal les grandeurs U, I et Ω sont constantes et les valeurs sont données dans le texte.

soit $U_{Nomin} = E_{Nomin} + RI_{Nomin}$ d'où avec

$R = 0,24 \Omega$, $E_{Nomin} = 11,4V$ et comme

$$E_{Nomin} = \phi_0 \Omega_{Nomin}, \quad \phi_0 = 3,6 \cdot 10^{-2} \text{ V.srad} \text{ ou Wb.}$$

A.6. $J \frac{d\Omega}{dt} = \phi_0 i - C_u - \beta \Omega$

et $U = Ri + \phi_0 \Omega$.

$$\text{soit } J \frac{d\Omega}{dt} + \left(\beta + \frac{\phi_0^2}{R} \right) \Omega = \frac{\phi_0 U}{R} - C_u$$

$$\tau = \frac{J}{\beta + \phi_0^2 / R} ; \quad \tau = 1,8 \text{ ms}$$

On en déduit

(3)

$$\Omega = \Omega_{\text{lim}} (1 - e^{-t/\tau}) \text{ avec}$$

$$\Omega_{\text{lim}} = \frac{\phi_0 U / R - C_u}{\phi_0^* / R + \beta}$$

À 1% près, $\Omega = 0,99 \Omega_{\text{lim}}$ donc
le temps $t_{1\%}$ vaut $t_{1\%} = \tau \ln 100$
 $t_{1\%} = 8,3 \text{ ms}$

A.7. * En régime nominal, $\Omega_{\text{lim}} = N_{\text{Nom}}$
soit $\Omega_{\text{lim}} = 3000 \text{ tours/min}$
 $\Omega_{\text{lim}} = 314 \text{ rad s}^{-1}$

$$\text{et } C_u = \phi_0 I_{\text{Nom}} - \beta \Omega_{\text{lim}} = 8,7 \cdot 10^{-2} \text{ Nm}$$

* Au démarrage, $\Omega = 0$;

avec $U = U_{\text{Nom}}$, et toujours en
négligeant u_2 (sinon i serait continue
et i serait nul...) $U_{\text{Nom}} = R i_d$ car

$E = 0$ ($\phi_0 \Omega = 0$), d'où $i_d = S A$. (4)

R₁: considérer u_2 nul revient en fait
à dire que i passe de 0 à i_d en
un temps t_{i_d} quasi-nul devant le temps
de démarrage du moteur ($\tau_{\text{élec}} \ll \tau_{\text{méca}}$)

R₂: cette valeur de i_d n'est pas
acceptable car trop grande; il faut
- d'abord démarrer le moteur avec $U \ll U_N$
puis \rightarrow progressivement jusqu'à U_N
la valeur de U .

$$* \int \frac{d\Omega}{dt} = \frac{\phi_0 U}{R} - C_u, \text{ il faut } \frac{d\Omega}{dt} > 0$$

$$\text{donc } U > U_{\text{dmin}} = \frac{R C_u}{\phi_0}, \text{ soit}$$

$$U_{\text{dmin}} = 9,58 \text{ V}$$


B1. * Interrupteur idéal $\swarrow - i=0$ (5)

Dans les 2 cas $u_i = 0!$ $\text{---} u=0.$

* Fermé/Fermé: U_0 en court-circuit

* ouvert/ouvert: Mettre le moteur en circuit ouvert revient à violer la continuité de i_2 (si la source de courant est "parfaite" elle en c.o. ce qui est interdit).

B.2. * D_1 permet d'assurer la continuité de i_2 quand le moteur n'est plus alimenté par U_0 .
* Dit autrement, elle évite les surtensions à l'ouverture de H_1 .



B.4. avec $u(t) = L \frac{di}{dt} + Ri + E$ et en prenant la $\langle \rangle$.
 $\alpha U_0 = E$; en effet on

méglige Ri devant les autres termes (6)
(pour rappel $R = 0,24 \Omega$) et de plus

$$\left\langle \frac{di}{dt} \right\rangle = 0.$$

Enfin, $E = \phi_0 \Omega$ donc $\Omega = \frac{\alpha U_0}{\phi_0}$

H.H. $E = 1,2 \text{ V}$; $\Omega = 200 \text{ rad/s}$.
($\approx 1900 \text{ tours min}^{-1}$).

B.5. * Justification de l'allure:

\rightarrow de 0 à αT_{H1} (0,3 ms) le moteur est alimenté et on emmagasine $\frac{1}{2} Li^2$ dans la bobine $\frac{d}{dt}(\frac{1}{2} Li^2) > 0$, $\frac{di}{dt} > 0$ ($i > 0$) donc $i \nearrow$.

\rightarrow de αT_{H1} à T_{H1} (0,5 ms), l'énergie de la bobine alimente seule le moteur,

$$\frac{d}{dt}(\frac{1}{2} Li^2) < 0, \frac{di}{dt} < 0 \text{ ($i > 0$) donc } i \searrow.$$

* Expressions de $i(t)$

On néglige Ri comme dit en B.4. (sinon on ne peut pas avoir de portions de droites)

→ $0 < t < 0,3 \text{ ms}$

$$U_0 = E + L \frac{di}{dt}, \text{ soit}$$

$$i(t) = \frac{U_0 - E}{L} (t - \alpha T_{H1}) + I_{\text{min}}$$

(ou $\frac{U_0 - E}{L} t + I_{\text{min}}$)

→ $0,3 < t < 0,5 \text{ ms}$.

$$0 = E + L \frac{di}{dt}, \text{ soit } i(t) = -\frac{E}{L} (t - \alpha T_{H1}) + I_{\text{max}}$$

(ou $i(t) = -\frac{E}{L} (t - T_{H1}) + I_{\text{min}}$).

On a bien les courbes de p5.

* $I_{\text{max}} - I_{\text{min}}$

en $t = \alpha T_{H1}$, $\frac{U_0 - E}{L} \alpha T_{H1} + I_{\text{min}} = I_{\text{max}}$ avec les expressions ci-dessus; ainsi,

$$\Delta I = \frac{U_0(1-\alpha) \alpha T_{H1}}{L} \text{ (avec } E = \alpha U_0)$$

* Diminution de l'ondulation.

→ $\omega_m = \phi_0 i$: si i ondule, le couple ondule aussi, ce qui a des répercussions sur la rotation du moteur surtout à basse vitesse.

(7)

→ des ondulations occasionnent des pertes supplémentaires.

Soit $S = \langle Ri^2 \rangle$ les pertes d'induit si $i = I + \delta i$. pas d'ondulation, $\delta i = 0$:

$$S_{\delta i = 0} = RI^2$$

• ondulation, $S = R \langle (I + \delta i)^2 \rangle$

$$S_{\delta i} = RI^2 + R \langle (\delta i)^2 \rangle \text{ car } \langle \delta i \rangle = 0$$

et $S_{\delta i} > S$.

* Baisse supplémentaire.

ΔI est % à $\frac{1}{L}$, si $L \nearrow \Delta I \searrow$.

* Valueur de L: Tout est connu dans l'expression de ΔI , sauf L et $\Delta I = 1A$, d'où $L = 1,44 \text{ mH}$. (B: on peut aussi utiliser la pente $\alpha = -\frac{E}{L}$)

B.6. * $\langle i \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T i_{\text{moy}} dt$

$$\langle i \rangle = \frac{1}{T} (I_{\text{min}} T + \frac{1}{2} (I_{\text{max}} - I_{\text{min}}) T)$$

$$\langle i \rangle = \frac{1}{2} (I_{\text{max}} + I_{\text{min}}) = 2,5A.$$

* Calculons $R \langle i \rangle = 0,24 \times 2,5 = 0,6V$

à comparer à $U_0 = 12V$ ou $\alpha U_0 = 7,2V \dots$

(8)