

f_n	$0,1 \cdot f_0$	$0,3 \cdot f_0$	$0,5 \cdot f_0$	$0,7 \cdot f_0$
$\left \underline{H_n} \right $	0,99	0,96	0,89	0,82
C'_n	0,81	0,09	0,03	0,01
φ_n (rad)	-0,11	-0,29	-0,45	-0,61

f_n	f_0	$3 \cdot f_0$	$5 \cdot f_0$	$7 \cdot f_0$
$\left \underline{H_n} \right $	0,71	0,32	0,2	0,14
C'_n	0,58	0,03	0,007	0,002
φ_n (rad)	-0,79	-1,25	-1,37	-1,43

f_n	$10 \cdot f_0$	$30 \cdot f_0$	$50 \cdot f_0$	$70 \cdot f_0$
$\left \underline{H_n} \right $	0,1	0,03	0,02	0,01
C'_n	0,08	0,003	0,0006	0,0002
φ_n (rad)	-1,47	-1,53	-1,55	-1,56